

TERMÔMETRO TIPO ESPETO DIGITAL -RESISTENTE À ÁGUA C/ ALARME REF 9791



DESCRIÇÃO ▼

- Termômetro portátil;
- Visor em cristal líquido de fácil visualização;
- Haste em aço inox de 15 cm, com terminal pontiagudo;
- Alarme;
- Resistente à água;
- Haste em inox;

DADOS TÉCNICOS ▼

Escala: -50°C a +300°C;

Resolução: 1°C;

Precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$;

Dimensões do corpo: 9cm;

Dimensões da haste: 15cm / aço inox;

Pilha: 1,5V - LR44;

INSTRUÇÕES DE USO ▼

1. Remova a tampa da haste inox do termômetro;
2. Pressione o botão ON/OFF para ligar;
3. Duas leituras aparecem simultaneamente. A temperatura atual é mostrada do lado esquerdo. A temperatura para alarme é relativamente menor em tamanho e aparece do lado direito;
4. Introduza a ponta do termômetro (pelo menos 2cm) na superfície a ser medida;
5. Para desligar pressione novamente ON/OFF;
6. Para usar o alarme ligue o termômetro no botão ON/OFF. Ajuste a temperatura selecionando - ou +;
7. Pressione o botão SET/STOP para o modo de espera, aparecerá no visor . O alarme soará quando a temperatura atual for igual ou maior que a temperatura selecionada;
8. Para parar o alarme, pressione novamente o botão SET/STOP. O símbolo apagará do visor;
9. No modo em espera a temperatura do alarme não pode ser mudada. Se desejar alterar a temperatura de alarme, refaça o procedimento 6;

10. Para substituição da pilha abra a parte traseira com uma moeda. Remova a pilha antiga e substitua por uma nova. O lado positivo (+) da pilha deve ficar para cima;

Atenção: Lembre-se colocar o anel de borracha de volta antes de fechar a tampa do compartimento de pilha.

Cuidado: haste pontiaguda. Mantenha longe do alcance das crianças.

APLICAÇÕES ▼

- Controle de processos;
- Laboratórios;
- Manipulação de medicamentos;