

# Ordem de Serviço

**OS:** 12904 REV01



### À COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA

Att: Roberta Vieira.

CESAMA 5586/2022 Página 5 de 144



# Orçamento

Nº 12904 REV01	Emissão:	23/11/2022
Oportunidade:		

# Informações do Cliente

Nome:	Código:	
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA	DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA 2879	
Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 -10 ANDAR		
Cidade: JUIZ DE FORA - MG		
CNPJ: 21572243000174	I.E.: 367.6987760099	
Contato: Roberta Vieira	E-mail: rvieira@cesama.com.br	
Telefone:	Fax:	

### **Produto**

Modelo: 3315.180 C813 67KW 440V	Marca: Bombas Flygt
Nota Fiscal: 0000950	Data Nota Fiscal: 29/06/2022
Data de Receb.: 05/07/2022	Tipo de Serv.: Serviço

# Condições de Fornecimento

Cond. de Pagto.: 30DDL	Validade do Orçamento: 30 Dias
Prazo de Entrega: 80 Dias após aprovação	Frete: FOB
Garantia de Serviço:	90 DDD

CESAMA 5586/2022 Página 6 de 144 Xylem Brasil
Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 3713, Belo Horizonte, MG, 30622-213
Tel + 55 31 3117 4990
jose.lima@xylem.com
www.xylemwatersolutions.com/scs/brasil



Nº O.S: 12904 REV01

### Descrição dos Serviços e Peças

Seq.	Qtde.	Produto	Descrição			ISS	Preço Total c/ISS
20	1	MG080280	SERVICO DE ASSISTENCIA TECNIC	CA - MG - TRI	0	5	3.142,90
110	1	MG080280	SERVICO DE REBOBINAMENTO DO ESTATOR - MG - TRP		5	14.522,00	
Seq.	Qtde.	Produto	Descrição	NCM	ICMS	IPI	Preço Total s/IPI
30	1	6558013	ENTRADA DE CABO	84139190	18	3,25	1.703,74
40	15	941995	CABO ELETRICO - S3X35+3X16/3+S(4X0.5	85444900	18	0	12.702,21
60	1	6505101	CHICOTE ELETRICO PARA FLS	85444900	18	0	405,18
70	1	6630400	FLS10-SENSOR DE UMIDADE	90261029	18	0	1.074,05
80	1	7880900	KIT DE REPARO	84842000	18	6,5	46.325,08
100	1	8199900	PLACA DE LIGACAO	84139190	18	3,25	7.567,23

Total Mão de Obra C/ISS: 17.664,90

Total Peças S/IPI : 69.777,49
Total Peças C/ IPI : 73.089,93

Total Geral O.S (C/IMPOSTOS): 90.754,83

Observações: O motor do equipamento apresenta boa isolação, porém sendo contatado que está contaminado e com a possibilidade de perda repentida desta isolação, portanto, para que seja possível o fornecimento da garantia por parte da XYLEM, é necessário que seja realizado o serviço de rebobinamento. Sendo optado por não faze-lo, não será fornecida garantia sob a manutenção prestada no equipamento.

CESAMA 5586/2022 Página 7 de 144 Xylem Brasil
Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 3713, Belo Horizonte, MG, 30622-213
Tel + 55 31 3117 4990
jose.lima@xylem.com
www.xylemwatersolutions.com/scs/brasil



N	O	ΓΑ

COMO PARTE INTEGRANTE DESTA OFERTA, OS **TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDAS DA XYLEM AMÉRICAS** ENCONTRAM-SE NO SEGUINTE LINK:

https://www.xylem.com/en-us/support/xylem-americas-standard-terms-and-conditions/

CESAMA 5586/2022 Página 8 de 144