

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TEC3 GEOTECNIA E RECURSOS HÍDRICOS LTDA.**, registrada sob o CNPJ sob o nº 11.410.046/0001-03, com sede à Rua Mato Grosso, nº 800 sala 1201, Bairro Santo Agostinho, CEP 30180-091, Belo Horizonte - MG, executou para a **ANGLO AMERICAN NÍQUEL BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.184.226/0001-30, estabelecida na Rodovia GO 565, km 6,2, s/nº, Zona Rural, Barro Alto/GO, os serviços de “**Inspeção / Auditoria de Segurança e Diagnóstico das Condições Geotécnicas do Reservatório 119 - Mina Barro Alto**”. Os estudos foram executados no período de agosto a novembro de 2016, em conformidade com as condições técnicas e comerciais ajustadas, atendendo aos padrões de qualidade exigidos.

Descrição Geral


Os trabalhos propostos constituíram das seguintes atividades:

- Análise dos dados existentes
- Realização de inspeção de segurança visando identificar as condições sob as quais o reservatório 119 está operando e eventuais aspectos merecedores de atenção;
- Avaliações técnicas e diagnóstico das condições geotécnicas da estrutura mediante elaboração de análises de estabilidade da seção mais crítica do maciço;
- Elaboração de relatório técnico.

Equipe responsável pelos trabalhos

Profissional	Formação / registro	Responsabilidade no projeto
Fernando Saliba	Engenheiro Civil CREA/MG 74.631/D	Coordenação, inspeção de campo e aspectos geológico-geotécnicos
Robson Santos	Engenheiro Civil CREA/MG 64.459/D	Aspectos hidrológicos e hidráulicos
Luciana Portugal	Engenheira Ambiental CREA/MG 137.096/D	Aspectos geológico-geotécnicos
Karla Leite	Engenheira Civil CREA/RJ 1983107105/D	Revisão geral

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2016.


Nome: José Mateus de Vasconcelos Araújo
Cargo: Geólogo Especialista

Mateus de V. Araújo
Geólogo / Divisão Geotécnica
Anglo American